

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
STANU ZACHOWANIA OBIEKTU**

**KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

LISTOPAD 2023



**Foto 1. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**
Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widok elewacji północno-wschodniej.




**Foto 2. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widok elewacji zachodniej z wieżą w charakterze dzwonnicy.




**Foto 3. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W ŚLAWICACH SZLACHECKICH**
Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023. Widok elewacji południowej.



**Foto 4. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**
Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023. Widok elewacji północnej



**Foto 5. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W ŚŁAWICACH SZLACHECKICH**
Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023. Widok elewacji wschodniej




**Foto 6. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widok elewacji zachodniej z wieżą w charakterze dzwonnicy, dobudowaną w 1927 roku.



**Foto 7. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W ŚLAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widok elewacji zachodniej z wieżą w charakterze dzwonnicy, dobudowaną w 1927 roku.



**Foto 8. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023.

Widoczne zbliżenia gzymsów i portalu drzwi wejściowych do kościoła
wykonane w narzucie, w technice ciągniętej.

STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
Wydział Budownictwa
i Architektury



**Foto 9. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023.

Widoczne zbliżenia gzymsów i portalu drzwi wejściowych do kościoła
wykonane w narzucie, w technice ciągłonej oraz fragment stolarki drzwiowej.



**Foto 10. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023.

Widok fragmentu elewacji północnej oraz opaski cementowej wokół kościoła.



**Foto 11. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023.


Widok fragmentu elewacji północnej oraz popękanej opaski cementowej wokół kościoła.



**Foto 12. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023.

Widok fragmentu elewacji północnej z partią cokołową znacznie zawilgoconą



**Foto 13. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W ŚŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023.

Widok fragmentu elewacji północnej z partią cokołową znacznie zawilgoconą.



**Foto 14. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widok fragmentu elewacji północnej z partią okienną
znacznie zawilgoconą, z licznymi pęknięciami tynków i próbami ich uzupełnienia cementem.



**Foto 15. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne zniszczenia tynków elewacji spowodowane niesprawnym systemem rynien. Uszkodzenia naprawiane cementem.



**Foto 16. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne zniszczenia tynków elewacji spowodowane niesprawnym systemem rynien. Uszkodzenia naprawiane cementem.

STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE
Wydział Budownictwa
i Architektury



**Foto 17. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne zniszczenia tynków elewacji spowodowane niesprawnym systemem rynien. Uszkodzenia naprawiane cementem.



**Foto 18. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**


Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne zniszczenia tynków elewacji spowodowane niesprawnym systemem rynien. Uszkodzenia naprawiane cementem.

STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOLIE
Wydział Budownictwa
i Architektury




**Foto 19. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne zniszczenia tynków elewacji spowodowane niesprawnym systemem rynien. Uszkodzenia naprawiane cementem.



**Foto 20. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne zniszczenia tynków elewacji spowodowane niesprawnym systemem rynien. Uszkodzenia naprawiane cementem.



**Foto 21. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W ŚLAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023.


Fragment elewacji wschodniej z niszą na drewniany krucyfiks.

W szczycie zaprawa narzucona na drewniane odeskowanie.



**Foto 22. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Fragment elewacji wschodniej z niszą na drewniany krucyfiks. Widoczne pęknięcia tynków, zawilgocenia i zagrzybenia dolnych partii.



**Foto 23. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Fragment elewacji południowej.
Partie przyziemia zawilgocone i zagrzybione.



**Foto 24. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Partie przyziemia zawilgocone i zagrzybione.
Pęknięcia tynków uzupełniane cementem



**Foto 25. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023.

Partie przyziemia zawilgocone i zagrzybione. Pęknięcia tynków uzupełniane cementem



**Foto 26. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widok fragmentu elewacji południowej.
Partie przyziemia zawilgocone i zagrzybione. Pęknięcia tynków uzupełniane cementem.

STAROSTWO POWIATOWE
w MIECHOWIE
Wydział Budownictwa
i Architektury



**Foto 27. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023. Widok fragmentu elewacji południowej.
Partie przyziemia zawilgocone i zagrzybione. Pęknięcia tynków uzupełniane cementem




**Foto 29. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023. Drzwi wejściowe do kościoła, strona zachodnia,
zbliżenie zniszczonej stolarki dębowej.




**Foto 30. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023. Drzwi wejściowe do kościoła, strona zachodnia,
zbliżenie zniszczonej stolarki dębowej od strony kruchty, z datą powstania 1891 r.




**Foto 31. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023. Drzwi wejściowe do zakrystii,
zbliżenie zniszczonej stolarki dębowej.




**Foto 32. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023. Widoczne osłony witraży od strony północnej.



**Foto 33. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widok fragmentu elewacji północnej.
Widoczne zabezpieczenia witraży zaatakowane korozją i parapety pozbawione ofasowań.




**Foto 34. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widok fragmentu elewacji północnej.
Widoczny witraż w zakrystii, obramienie zaatakowane korozją, parapet pozbawiony otoczenia




**Foto 35. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**
Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczny witraż w zakrystii.




**Foto 36. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne okno i krata w zakręsie




**Foto 37. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczny witraż nad wejściem głównym.



**Foto 38. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne okienko kruchty zachodniej.



**Foto 39. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczne drewniane żaluzje na wieży.



**Foto 40. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**


Stan zachowania elewacji. Listopad 2023. Widoczny krucyfiks w niszy elewacji wschodniej.



**Foto 41. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023.

Krzyż misyjny na ścianie północnej kruchty zachodniej



**Foto 42. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**
Stan zachowania elewacji. Grudzień 2023.
Krzyż misyjny na ścianie północnej kruchty zachodniej, zbliżenie inskrypcji.

**KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

**WNĘTRZE
LISTOPAD 2023**



**Foto 43. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**
Wnętrze. Listopad 2023. Widok dekoracji malarskich w prezbiterium.



**Foto 44. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok dekoracji malarskich sklepienia i ściany za chórem.




**Foto 45. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich sklepienia i
ściany południowej oraz epitafia marmurowe.



**Foto 46. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich sklepienia i ściany północnej



**Foto 47. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich sklepienia i ściany północnej.



**Foto 48. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze, Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich sklepienia
i ściany północnej. Pas lamperii przemalowany farbą olejną.



**Foto 49. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich ściany północnej
oraz bogato zdobionej stolarki drzwiowej – wejście do zakrystii.
Pas lamperii przemalowany farbą olejną.



**Foto 50. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich ściany północnej.
Stolarka drzwiowa (drugie wejście do zakrystii), pas lamperii przemalowany farbą olejną.



**Foto 51. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich
południowego narożnika prezbiterium. Zniszczenia dolnych partii przemalowane.



**Foto 52. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich
południowej ściany prezbiterium, z fuszczącymi się warstwami farb.



**Foto 53. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich południowej ściany prezbiterium, z łuszczącymi się warstwami farb i zamalowanymi dekoracjami.



**Foto 54. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**


Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich południowej ściany
prezbiterium, z łuszczącymi się warstwami farb i zamalowanymi dekoracjami.

Widoczne liczne pęknięcia zaprawy.



**Foto 55. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**


Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich wschodniej ściany
prezbiterium, z licznymi zniszczeniami tynku i warstwy malarskiej.



**Foto 56. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich południowej ściany
nawy, z licznymi zniszczeniami tynku i warstwy malarskiej.

Wcześniejsze dekoracje zamalowane, pęknięcia uzupełniane szlichtą cementową.



**Foto 57. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich południowej
ściany nawy, z licznymi zniszczeniami tynku i warstwy malarskiej.
Wcześniejsze dekoracje zamalowane olejną lamperią.



**Foto 58. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. WOJCIECHA
W SŁAWICACH SZLACHECKICH**

Wnętrze. Listopad 2023. Widok fragmentu dekoracji malarskich kruchty zachodniej.
Wcześniejsze dekoracje zamalowane olejną lamperią.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STAROSTWO POWIATOWE
W MIECHOWIE
Wydział Budownictwa
i Architektury

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/4/16/II

Katowice, dnia 10 stycznia 2017 roku

DECYZJA nr 73/SLOKK/2016/II

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725), w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan dr inż. arch. Łukasz Szatanek

urodzony w dniu 15 kwietnia 1985 roku w Chorzowie

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
- 2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
- 3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
- 4) wykonanie nadzoru inwestorskiego;
- 5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michał Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wróbel

arch. Walenty Wróbel




[Handwritten signatures and stamps on the right side of the document]

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Łukasz Szatanek
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
3. Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
4. a/a

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCENY ZASŁUG W KRAKOWIE
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24
tel. 12 370-83-11, 12 370-83-12
NIP 676-17-36-611 REGON 00005214





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

dr inż. arch. ŁUKASZ SZATANEK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **73/SLOKK/2016/II**, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-1997**.

Członek czynny od: 04-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 16-02-2024 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1997-F3B2-B2A7-DC33-DCFE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
ul. Kanonicza 24
tel. 12 370-83-11, 12 370-83-12
NIP 676-17-36-611 REGON 003915214

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS 60637

OFFICE OF THE DEAN

The University of Chicago is a private, non-profit institution of higher learning. It is a member of the Association of American Universities and the Association of Research Universities. The University is committed to the highest standards of academic excellence and to the advancement of knowledge in all fields of inquiry.

The University of Chicago is a private, non-profit institution of higher learning.

The University of Chicago is a private, non-profit institution of higher learning.

The University of Chicago is a private, non-profit institution of higher learning.

OFFICE OF THE DEAN

CHICAGO, ILLINOIS 60637